

EFFECTOS necesarios para el viaje de

y regreso a

PROVISIONES	Sobrante de viaje	Para nuevo viaje	PROVISIONES	Sobrante de viaje	Para nuevo viaje
Aceite de máquina		1 bidon	Limas entrefinas		1 de 6"
Id. de cilindros		50 kg	» finas		
Id. crudo			Brocas solomónicas		
Id. cocido			Martillos		
Blanco zinc			Cinceles		
Albayalde	Pasta	1 kg	Baldes de zinc		
Minio			Algodón de limpieza		10 kg
Ocre preparado			Ladrillo de limpieza		
Aluminio			Sidol		
Lápiz plomo			Escobas	Brus	2 X
Manganesita			Lona		
Tela metálica			Alambre de plomo		
Plancha de goma			Chapas de hierro		
Cartón de amianto			Id. de latón		
Id. pirulí			Id. cobre		
Juntas para calderas			Planchas de zinc para caldera		5 25 kg
Cilindro de alta			Sosa	Cristal X	
Id. de media			Potasa		
Id. de baja			Palas		
Distribución de alta			Candiles de carburo		
» de media			Carburo		1 bidon
» de baja			Boquillas para carburo		
Maquinillas			Tornillos, tuercas y arandelas		
Bombas de alimentación			Aceiteras		
Molinete			Lámparas eléctricas		
Maquinilla del timón			Cable bajo plomo		
Bombas de achique			Cinta aisladora		
Centrífuga			Portalámparas		
Válvulas de fondos			Fusibles		
Bocina			Interruptores		
Papel esmeril			Estaño		
Polvo de esmeril			Acido para soldar		
Limas bastas			Piedra salamoníaco		

18 Litros petroleo - 12 bombillas rosca 10x60 -  
 2 bombillas bayoneta 10x60 - 1 metro metalico -  
 5 kg jabon - 6 pilas cilindricas - Goma para juntas  
 de portillo cuadrada de 10 y 4 ms - cinta aislado  
 ra 2 rollos - Una almohada

Fecha y punto

Gijón 8 de Abril 1964

El 1.º Maquinista,

*[Handwritten signature]*



EFFECTOS necesarios para el viaje de

y regreso a

PROVISIONES	Sobrante de viaje	Para nuevo viaje	PROVISIONES	Sobrante de viaje	Para nuevo viaje
Aceite de máquina			Limas entrefinas <i>Esuanguela de 12"</i>		1 X
Id. de cilindros			» finas		
Id. crudo			Brocas solomónicas		
Id. cocido			Martillos		
Blanco zinc			Cinceles		
Albayalde			Baldes de zinc		4 X
Minio			Algodón de limpieza		
Ocre preparado			Ladrillo de limpieza		20 kg X
Aluminio			Sidol		
Lápiz plomo			Escobas		
Manganesita			Lona		
Tela metálica			Alambre de plomo		
Plancha de goma			Chapas de hierro		
Cartón de amianto			Id. de latón		
Id. pirulí			Id. cobre		
Juntas para calderas			Planchas de zinc para caldera		5 X
Cilindro de alta			Sosa <i>crystal</i>		25 kg X
Id. de media			Potasa		
Id. de baja			Palas		
Distribución de alta			Candiles de carburo		4 X
» de media			Carburo		1 bidón
» de baja			Boquillas para carburo		1 caja
Maquinillas <i>de 1/4</i>		3 <i>mts</i>	Tornillos, tuercas y arandelas		
Bombas de alimentación			Aceiteras		
Molinete			Lámparas eléctricas <i>completas</i>		2 X
Maquinilla del timón			Cable bajo plomo		
Bombas de achique <i>de 1/4</i>		3 <i>mts</i>	Cinta aisladora		
Centrífuga			Portalámparas		
Válvulas de fondos			Fusibles		
Bocina			Interruptores		
Papel esmeril <i>Puntido 12 pliegos</i>			Estaño		
Polvo de esmeril			Acido para soldar		
Limas bastas <i>Planas de 14"</i>		1 X	Piedra salamoníaco		

18 Litros Petroleo - Palas Cilíndricas 6 - Bombillas bayoneta de 60x110 - 12 X 2 limas redondas de 12 y 3/8 - Un reloj despresador - Un bidón de 50 Litros de Magnésio - Una llave Palmera de 32-36

Fecha y punto *GIJÓN 24 de junio 1964*

*José María Paredes*  
El 1.º Maquinista,  
*M. P. Villarreal*

Esta lista se presentará cada viaje redondo a la llegada a puerto en la Dirección. Se recomienda muy especialmente que se presente con la debida anticipación, pues la Dirección...

GIJÓN

en Gijón

Viaje núm.

EFFECTOS necesarios para el viaje de y regreso a Gijón

PROVISIONES	Sobrante de viaje	Para nuevo viaje	PROVISIONES	Sobrante de viaje	Para nuevo viaje
Aceite de máquina		<del>1 Bote</del>	Limas entrefinas		1 de 14"
Id. de cilindros			» finas		
Id. crudo			Brocas solomónicas		
Id. cocido			Martillos		
Blanco zinc			Cinceles		
Albayaalde			Baldes de zinc		3
Minio			Algodón de limpieza		15 kg
Ocre preparado	Interlas	1 bote	Ladrillo de limpieza		
Aluminio		1 kg	Sidol		
Lápiz plomo		Empalme 1 kg	Escobas		
Manganesita			Lona		
Tela metálica			Alambre de plomo		
Plancha de goma			Chapas de hierro		
Cartón de amianto			Id. de latón		
Id. pirulí			Id. cobre		
Juntas para calderas			Planchas de zinc para caldera		5
Cilindro de alta			Sosa		30 kg
Id. de media			Potasa		
Id. de baja			Palas		
Distribución de alta			Candiles de carburo		1 Bote
» de media			Carburo		
» de baja			Boquillas para carburo		
Maquinillas	de 3/8 - 3 mm		Tornillos, tuercas y arandelas	de 5/16	
Bombas de alimentación			Aceiteras		
Molinete			Lámparas eléctricas	6 bayoneta 110 x 200 W	
Maquinilla del timón			Cable bajo plomo		
Bombas de achique	de 5/8 5 mm		Cinta aisladora		
Centrífuga			Portálamparas		
Válvulas de fondos			Fusibles		
Bocina			Interruptores		
Papel esmeril		12 piezas	Estaño		
Pasta de esmeril	basto	1 bote	Acido para soldar		
Limas bastas	media caña	1 de 14"	Piedra salamoníaco		

EMPAQUETADURA DE VAPOR

Empaquetadura Fosebaha

18 Litros - 6 mangas de lima - 2 de martillo  
 6 Litros Kinkie - 1 paquete de trapos - 6 pilas cilindricas -  
 5 kg jabon - 1 m de alambre para alfileres de 3 -  
 Una traquetta - 1 m de alambre para alfileres de 3 -  
 1 m de alfileres de 3

Fecha y punto

Gijón 28 Diciembre 1964

El 1.º Maquinista,

*[Redacted signature]*  
*[Handwritten signature]*

Esta lista se presentará cada viaje redondo a la llegada a puerto en la Dirección.

Se recomienda muy especialmente que se presente con la debida anticipación, pues la Dirección no reconocerá cuentas de reparaciones ni efectos aduairidos sin haber sido antes sancionados por ella, exceptuando casos en que juzgue haya sido imposible hacerlo.