



NAVIERA
del NALÓN

S.A.
GIJÓN

Poner rejillas en la parte baja de todas las puertas del rancho de proa

Renovar chapa de quilla de 5,50 mts x 0,80 y 14^{mm} grueso

Doblar una chapa de quilla con plancha de 10,5^{mm} 1500^{mm} de largo y 520^{mm} ancho.

Coronar remaches en el fondo

Limpieza tanque No 2 para reconocer varanga estanca

Renovar medio cartabon de refuerzo en la escotilla No 1

Renovar cartabon de refuerzo bodega No 3

Enderezar escala de bajada bodega No 2

Reparar escala bajada bodega No 3

Enderezar caseras de galeotas en la escotilla No 1

Poner defensas a maquinillas

Poner medias cañas en los faldones de la escotilla No 1

6,40 en dos trozos

Poner medias cañas en la escotilla No 3 - 2,37 mts en dos trozos





NAVIERA
del NALÓN

S.A.
GIJÓN

Retacar toda la costura de la placa virotillo
en el tragante del horno de labor

Hacer embudo con su codillo para poner en la extracción
de superficie

Levantar el timón para reconocer casquillos, rectificar
los mismos y poner bulones nuevos

Reparar chapas salida de agua del codaste

Renovar trozo varadero estribor de 19,20 x 02,0 x 02,0
mts

Dos tablas canaletas de carris amortiguadores timón

Poner cuatro chapas en los mismos para correderas

Areglar pastecas guardines soldando arandelas
en el fondo de los armazones. Reforzar prisionera
para sujetar bulones de las mismas

